新研究テーマの紹介

調査困難箇所の調査手法に関する研究

(主に下水道管きょにおける気相部の調査困難箇所/ 主に処理場・ポンプ場等における液相部の調査困難箇所)

研究第一部 研究員 小和田 裕一 研究員 松本 祐典





1 背景

下水道処理人口普及率が令和3年度末で80.6%に達 し. 普及率の向上とともに下水道施設(管路. 処理場. ポンプ場)のストックは増加する中、膨大なストック を抱え、普及促進に向けた整備の時代から施設管理の 時代へと変遷しています。下水道管きょ(大口径管や 特殊マンホール), 処理場・ポンプ場の着水井や汚水 ポンプ井等の維持管理について、土木躯体等を適切な 時期に補修するためには、各々の施設・部位の劣化状 況を把握することが理想ですが, 当該施設の気相部は, 高濃度硫化水素発生箇所等が存在していること、およ び液相部は、構造面 (躯体形状、深度) の問題やドラ イ化が難しい施設があることから、調査が困難です。 これらの調査困難箇所の点検・調査手法として、ドロ ーンやICT技術を活用した手法が実用化されつつあ りますが、導入のための制限がある等、標準的な手法 として適用するには多くの課題が残されています。

9 目的

本研究では「主に下水道管きょにおける気相部の調査困難箇所」および「主に処理場・ポンプ場等における液相部の調査困難箇所」に対して、容易で簡易な点検・調査手法の確立を目指し、ドローンやICT技術を用いた調査点検技術について参画都市のフィールドで実証試験を行います。また、実証試験結果を踏まえ、本研究の参画都市における点検・調査の計画検討や実施等に資する事例集、技術資料等の作成を行います。

研究体制

3.1 研究体制

下水道技術開発連絡会議(※1)のA分科会にて「主に下水道管きょにおける気相部の調査困難箇所」, B分科会にて「主に処理場・ポンプ場等における液相 部の調査困難箇所」の研究を実施。

※1 東京都,政令指定都市(20都市),(公財)日本下水道新 技術機構から構成される会議

3.2 研究期間

令和5年度~令和6年度

4

研究内容

①基礎調査

大口径管や特殊マンホール等の気相部(図-1参照)および着水井,沈砂池・ポンプ井等の液相部(図-2参照)を対象に、文献調査、参画都市の事例調査・設置状況調査、調査技術を有するメーカーへのヒアリング調査を行います。

②調査点検困難箇所のニーズ調査

参画都市の気相部、液相部における調査点検困難 箇所のニーズ調査を行います。

③現状の課題の抽出、調査技術の選定

基礎調査,ニーズ調査を踏まえ,点検調査に当たっての課題を整理し,課題に対応した調査技術,実証試験項目を選定します。また,課題ごとに目標とする要求水準等を検討し,整理します。

④実証試験

実証試験計画を検討・立案し、参画都市の施設で 試験を行います。実証試験では、操作性の確認や参 画都市が求める点検・調査が可能であるか、要求事 項を満たしているか等の適用性の確認を行います。 また、実証試験で得られた課題点について抽出し整 理を行います。

⑤調査点検困難箇所の調査技術を活用する場合の工 夫・留意点・今後の課題の整理

本研究および実証実験で得られた知見と課題等から、下水道施設の気相部、液相部における調査困難

箇所でドローン等の調査技術やICT技術を活用する場合の工夫や留意点、今後の課題を整理します。 また、研究結果を踏まえて、以下を行います。

- ・気相部、液相部における調査点検箇所事例および 点検調査に関するニーズの整理、ニーズに合わせ た調査技術の体系的な整理
- ・参画都市における点検・調査の計画検討や実施等 に資する事例集や技術資料等の作成



図-1 想定される調査困難箇所(気相部)

図-2 想定される調査困難箇所(液相部)